

Modutrol IV™ Motors

ADDENDUM

This document updates the Modutrol IV Motor Product Data forms to change the feature bullet on the motor housing.

Change the bulleted feature item that reads “•Die-cast magnesium housing.” to read “•Die-cast aluminum housing.” This change is effective on all new production motors effective 7/96.

Home and Building Control

Honeywell Inc.
Honeywell Plaza
P.O. Box 524
Minneapolis MN 55408-0524

Honeywell Latin American Division

Miami Lakes Headquarters
14505 Commerce Way Suite 500
Miami Lakes FL 33016

Home and Building Control

Honeywell Limited-Honeywell Limitée
155 Gordon Baker Road
North York, Ontario
M2H 2C9

Honeywell Europe S.A.

3 Avenue du Bourget
B-1140 Brussels Belgium

Honeywell Asia Pacific Inc.

Room 3213-3225
Sun Hung Kai Centre
No. 30 Harbour Road
Wanchai
Hong Kong



Servomoteurs Modutrol IV^{md}

ADDENDA

Ce document met à jour la notice technique sur les servomoteurs Modutrol IV. La caractéristique concernant le boîtier du servomoteur a été modifiée.

La caractéristique “•Boîtier coulé sous pression (magnésium)” doit se lire “•Boîtier coulé sous pression (aluminium)”.

Ce changement entre en vigueur en juillet 1996 (07/96) pour tous les nouveaux servomoteurs fabriqués.

Groupe de la Régulation Résidentielle et Commerciale

Honeywell Limitée
155 Gordon Baker Road
North York, Ontario
M2H 2C9

Honeywell Inc.
Honeywell Plaza
P.O. Box 524
Minneapolis, MN 55408-0524

Honeywell Asia Pacific Inc.

Room 3213-3225
Sun Hung Kai Centre
No. 30 Harbour Road
Wanchai
Hong Kong

Honeywell Latin American Division

Miami Lakes Headquarters
14505 Commerce Way Suite 500
Miami Lakes FL 33016

Honeywell Europe S.A.

3 Avenue du Bourget
B-1140 Brussels Belgium

